

SONDAGGIO N.

S - 1

LOCALITA'

Centosa di Colci (PI)

DATA INIZIO

DATA FINE

CARATTERISTICHE
TECNICHECAROTAGGIO
CONTINUOD_{max} = 145 mm.
D_{min} = 110 mm.VELOCITA' MEDIA
DI AVANZAMENTO

cm/min.

PROSPEZIONE
A SECCO

ml.

PROSPEZIONE
VIA UMIDA

ml.


CAMPIONI

-DISTURBATE 12


-DISTURBATE 40

PROFONDITA' ASSOLUTA
DEL CAROTAGGIO
(in m)
Rif. Piana = carpagnaEDONIA
LITOLOGICADESCRIZIONE
LITOSTRATIGRAFICA

PIEZOMETRI


Letture dei livelli
Piezometrici.

CURVA INTRINSECA



Pressioni assiali (Kg/cmq)

TAGLIO - DEFORMAZIONE



Deformazioni (mm)

PARAMETRI DI PROVA

Unità:
 Peso specifico
 Angolo d'attrito
 Coesione interna
 velocità di avanzamento