



[illegible]



ABBASSAMENTO RESIDUO



## RELAZIONE TECNICA

Campione di acqua di pozzo situato in zona agricola, falda mt 26 in quarziti fratturate, per la valutazione all'uso irriguo.

Il campione e' stato recapitato al ns. laboratorio dalla Dr.ssa Mannocci in data 7/5/91.

### Analisi

pH	6.42
Cond. elettrica microS/cm	1156
Salinità g/l	0.74
Calcio mg/l	280
Magnesio mg/l	33.6
Sodio mg/l	135
Durezza °F	83
Cloruri mg/l	97.5
Solfati mg/l	50.0
Bicarbonati mg/l	(660)
S.A.R.	2.03

Giudizio: acqua idonea all'uso irriguo. Pericolo di salinizzazione del terreno basso. Pericolo di alcalizzazione del terreno basso.

Pisa 12/5/91